

# 用于多功能小型变频器 3G3MX2 EtherNet/IP™ 选配板的

## NicheStack TCP/IP stack 漏洞

发布日期：2023 年 8 月 1 日

欧姆龙株式会社

### ■概要

欧姆龙一直致力于在工业自动化领域为客户提供安全、可靠、高质量的产品与解决方案，这是我们立足行业，持续助推客户业务增长，为客户创造价值的根基。

近期,我们发现多功能小型变频器 3G3MX2 用 EtherNet/IP™ 选配板存在多个关于 NicheStack TCP/IP stack 的漏洞。

攻击者可利用这些漏洞远程执行代码、干扰服务（DoS）或窃取机密信息。

为了使您的安全得到有效保护，我们第一时间采取行动，排查受该漏洞影响的产品和版本，并推出相应对策、以及减轻措施/解决方法。您可以通过下述推荐的减轻措施/解决方法，实现将该漏洞的恶意利用风险降至最低。

### ■对象产品

受这些漏洞影响的产品型号及版本如下所示。

系列	型号	适用版本
MX2 EtherNet/IP™ 选配板	3G3AX-MX2-EIP-A	所有版本

### ■漏洞内容

NicheStack TCP/IP stack 漏洞

### ■漏洞可能造成的威胁

攻击者可利用这些漏洞远程执行代码、干扰服务（DoS）或窃取机密信息。

### ■CVSS 评分

#### DNSv4 组件漏洞

长度参数不一致时处理不当（CWE-130）

CVE2020-25928

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 基础评分：9.8

越界读取（CWE-125）

CVE2020-25767

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 基础评分：7.5

长度参数不一致时处理不当 (CWE-130)

CVE2020-25927

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H 基础评分: 8.2

使用不充分的随机数 (CWE-330)

CVE2021-31228

CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N 基础评分: 4.0

使用不充分的随机数 (CWE-330)

CVE2020-25926

CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N 基础评分: 4.0

### HTTP 组件漏洞

对异常情况的处理不当 (CWE-703)

CVE2021-27565

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N 基础评分: 7.5

基于堆的缓冲区溢出 (CWE-122)

CVE2021-31226

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H 基础评分: 9.1

基于堆的缓冲区溢出 (CWE-122)

CVE2021-31227

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N 基础评分: 7.5

### TCP 组件漏洞

异常处理不完备 (CWE-248)

CVE2021-31400

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N 基础评分: 7.5

输入值验证不当 (CWE-20)

CVE2021-31401

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N 基础评分: 7.5

输入值验证不当 (CWE-20)

CVE2020-35684

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 基础评分: 7.5

使用不充分的随机数 (CWE-330)

CVE2020-35685

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N 基础评分: 7.5

### ICMPv4 组件漏洞

输入值验证不当 (CWE-20)

CVE2020-35683

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 基础评分：7.5

#### ■减轻措施/解决方法

为了实现将这些漏洞的恶意利用风险降至最低，我们十分建议您采取以下减轻措施。

##### 针对 DNSv4 组件漏洞

无需使用 DNSv4 客户端时将其禁用。或阻断 DNSv4 通信

##### 针对 HTTP 组件漏洞

无需使用 HTTP 时将其禁用。或利用白名单限制 HTTP 连接

##### 针对 TCP 组件漏洞

监控通信，拦截格式非法的 TCP/IPv4 数据包

##### 针对 ICMPv4 组件漏洞

监控通信，拦截格式非法的 ICMPv4 数据包

此外，还推荐采取下列常规减轻措施。

#### 1. 防病毒保护

在连接控制系统的电脑上安装最新版本的企业级杀毒软件，并定期维护。

#### 2. 防止未经授权的访问

- 最大限度地减少控制系统或设备的网络连接，禁止不受信任的设备访问
- 通过部署防火墙隔离 IT 网络（断开未使用的通信端口、限制通信主机）
- 需要远程访问控制系统或设备时，使用虚拟专用网络（VPN）
- 使用高强度密码并定期修改
- 引入物理控制，确保仅授权人员可访问控制系统和设备
- 在控制系统或设备中使用 USB 存储器等外部存储设备时，事先进行病毒扫描
- 在远程访问控制系统或设备时进行多重要素验证

#### 3. 数据输入/输出保护

确认备份和范围检查等设置的合理性，以防对控制系统和设备的输入/输出数据的意外修改

#### 4. 恢复丢失的数据

定期对设置数据进行备份和维护，以防数据丢失

#### ■咨询方式

如您在采取减轻措施/解决方法时遇到问题，可以通过下列方式向我们的事务所或经销商咨询：

<https://www.fa.omron.com.cn/contactus>

#### ■更新记录

2023 年 8 月 1 日创建