

产品停产通知

安全光幕

发布日期

2021年2月1日

No. 2021006C

安全光幕MS4800系列多种附件的停产通知

停产产品

安全光幕MS4800系列用
单侧接插件导线/双侧接插件导线/串联连接导线

MS4800-CBL□

安全光幕MS4800系列用
更换用适配器导线

MS4800-ADPT□

安全光幕MS4800系列用
IP67耐环境外壳

MS4800-IP67□**MSF4800-IP67**□

安全光幕MS4800系列用
中继用散线接插件

MS4800-PMC□

安全光幕MS4800系列用
屏蔽模块

MS4800-RM6

安全光幕MS4800系列用
中间安装支架套件

MS4800-SDM-KT□

安全光幕MS4800系列用
防溅保护罩

MS4800WS-□

安全光幕MS4800系列用
从属光幕

MSF4800-□-XR2

推荐的替代产品

无推荐的替代产品

■ 订货截止日期

2021年3月底

■ 装货截止日期

2021年5月底

■ 停产产品与推荐的替代产品

| 停产产品 | 推荐的替代产品 |
|---------------------|-----------|
| MS4800-CBLMT-10M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLMT-15M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLMT-30M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRX-10M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRX-15M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRX-30M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXIC-003M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXIC-005M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXIC-01M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXIC-02M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXIC-03M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXIC-05M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXIC-10M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXT-05M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXT-10M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXT-15M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLRXT-25M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTX-10M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTX-15M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTX-30M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXIC-003M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXIC-005M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXIC-01M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXIC-02M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXIC-03M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXIC-05M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXIC-10M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXT-05M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXT-10M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXT-15M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-CBLTXT-25M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-ADPT-RX | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-ADPT-TXM | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-ADPT-TXS | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0280 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0320 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0360 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0400 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0440 | 无推荐的替代产品。 |

| 停产产品 | 推荐的替代产品 |
|------------------|-----------|
| MS4800-IP67-0480 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0520 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0560 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0600 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0640 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0680 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0720 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0760 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0800 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0840 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0880 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0920 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-0960 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1000 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1040 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1080 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1120 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1160 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1200 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1240 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1280 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1320 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1360 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1400 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1440 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1480 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1520 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1560 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1600 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1640 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1680 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1720 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1760 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1800 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1840 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1880 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1920 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-1960 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-2000 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-2040 | 无推荐的替代产品。 |

| 停产产品 | 推荐的替代产品 |
|------------------|-----------|
| MS4800-IP67-2080 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-IP67-2120 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-PMCRX-01M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-PMCRX-05M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-PMCTX-01M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-PMCTX-05M | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-RM6 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-SDM-KT1 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800-SDM-KT2 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0280 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0320 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0360 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0400 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0440 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0480 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0520 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0560 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0600 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0640 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0680 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0720 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0760 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0800 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0840 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0880 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0920 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-0960 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1000 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1040 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1080 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1120 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1160 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1200 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1240 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1280 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1320 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1360 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1400 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1440 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1480 | 无推荐的替代产品。 |

| 停产产品 | 推荐的替代产品 |
|---------------------|-----------|
| MS4800WS-1520 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1560 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1600 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1640 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1680 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1720 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1760 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1800 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1840 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1880 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1920 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-1960 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-2000 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-2040 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-2080 | 无推荐的替代产品。 |
| MS4800WS-2120 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0280-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0320-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0360-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0400-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0440-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0480-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0520-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0560-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0600-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0640-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0680-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0720-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0760-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0800-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0840-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0880-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0920-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-0960-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1000-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1040-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1080-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1120-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1160-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1200-XR2 | 无推荐的替代产品。 |

| 停产产品 | 推荐的替代产品 |
|---------------------|-----------|
| MSF4800-30-1240-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1280-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1320-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1360-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1400-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1440-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1480-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1520-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1560-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1600-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1640-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1680-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1720-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1760-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1800-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1840-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1880-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1920-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-1960-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-2000-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-2040-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-2080-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-30-2120-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-0360-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-0480-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-0600-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-0720-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-0840-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-0960-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-1080-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-1200-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-1320-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-1440-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-1560-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-1680-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-1800-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-1920-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-40-2040-XR2 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0280 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0320 | 无推荐的替代产品。 |

| 停产产品 | 推荐的替代产品 |
|-------------------|-----------|
| MSF4800-IP67-0360 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0400 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0440 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0480 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0520 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0560 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0600 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0640 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0680 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0720 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0760 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0800 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0840 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0880 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0920 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-0960 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1000 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1040 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1080 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1120 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1160 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1200 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1240 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1280 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1320 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1360 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1400 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1440 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1480 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1520 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1560 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1600 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1640 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1680 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1720 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1760 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1800 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1840 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1880 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-1920 | 无推荐的替代产品。 |

| 停产产品 | 推荐的替代产品 |
|-------------------|-----------|
| MSF4800-IP67-1960 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-2000 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-2040 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-2080 | 无推荐的替代产品。 |
| MSF4800-IP67-2120 | 无推荐的替代产品。 |

本指南中记载的规格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。

本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。